

BELZONA PROVEE SOPORTES DURADEROS PARA UNA TUBERÍA

CLIENTE / UBICACIÓN

Empresa petrolera internacional

FECHA DE APLICACIÓN

Febrero 1997

SITUACIÓN DE APLICACIÓN

Tuberías de fuel y de servicios en la terminal de crudo (un total de 5 tuberías distintas de diferentes diámetros).

PROBLEMA

Corrosión severa en los soportes originales y en los puntos de soporte de la tubería.

PRODUCTOS

Belzona® 1121 (Super XL-Metal)

SUBSTRATO

Acero

MÉTODO DE APLICACIÓN

Los nuevos soportes de asiento de la tubería y las placas de desgaste se adhirieron de acuerdo con el folleto Belzona de Sistema Know-How VPF-15.

HECHOS BELZONA

No era posible soldar soportes nuevos debido a la continua descarga de GNL y crudo desde los buques petroleros. Las pruebas realizadas mostraron que Belzona® 1121 proporcionaba una adhesión resistente a la corrosión que requería 25 toneladas para despegar el soporte.

FOTOGRAFÍAS

1. Vista general de la terminal
2. Corrosión en los soportes originales
3. Nuevos soportes de asientos adheridos antes de volver a pintar la tubería.



1.



2.



3.

Para más ejemplos de Belzona Know-How In Action, visite <http://khia.belzona.com>



Los productos Belzona
son fabricados bajo el
Sistema de Gestión de
Calidad, ISO 9000

UK • USA • Canadá • China
www.belzona.com


BELZONA®
Reparar • Proteger • Mejorar