

## REPARACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA EFICIENCIA DE BOMBA CON BELZONA

### CLIENTE / UBICACIÓN

Proveedor de agua potable, Portugal

### FECHA DE APLICACIÓN

Febrero 2004

### SITUACIÓN DE APLICACIÓN

Voluta de una bomba grande de carcasa partida.

### PROBLEMA

La bomba sufría una corrosión significativa.

### PRODUCTOS

Belzona® 1111 (Super Metal)

Belzona® 1341 (Supermetalglide)

### SUBSTRATO

Latón y hierro fundido

### MÉTODO DE APLICACIÓN

La aplicación se realizó de acuerdo al folleto Belzona de Sistema Know-How CEP-10.

### HECHOS BELZONA

El cliente consiguió aumentar la eficiencia de la bomba en un 7%.

### FOTOGRAFÍAS

1. Severa corrosión localizada
2. Aplicación con Belzona® 1111
3. La reparación concluida



1.



2.



3.

Para más ejemplos de *Belzona Know-How In Action*, visite <http://khia.belzona.com>



Los productos Belzona  
son fabricados bajo el  
Sistema de Gestión de  
Calidad, ISO 9000

UK • USA • Canadá • China  
[www.belzona.com](http://www.belzona.com)

**BELZONA®**  
Reparar • Proteger • Mejorar