

BELZONA ALISA LA RAMPA DE UNA LECHERÍA

CLIENTE / UBICACIÓN

Lechería, Telford, Reino Unido

FECHA DE APLICACIÓN

2007

SITUACIÓN DE APLICACIÓN

A lo largo de varios años la fábrica se había ampliado, con cada nueva sección a diferentes niveles. El área en cuestión tenía una pequeña rampa entre la lechería y el almacén.

PROBLEMA

El desnivel de la rampa causaba que el transporte de los productos en las estibas, mediante un montacargas eléctrico fuera inestable y supusiera un riesgo para la seguridad cuando descendía la rampa.

PRODUCTOS

Belzona® 4111 (Magma Quartz)

SUBSTRATO

Baldosas cerámicas

MÉTODO DE APLICACIÓN

La aplicación fue llevada a cabo de acuerdo con el folleto Belzona de Sistema Know-How FPA-1. Se utilizaron unos pequeños fragmentos de esponja en el acabado para reducir el riesgo de resbalones.

HECHOS BELZONA

La fábrica trabaja sin descanso y el aspecto de seguridad no podía esperar a un cierre de la empresa. El tiempo disponible para realizar el trabajo era muy reducido, máximo 36 horas. El cliente eligió Belzona por motivos de apoyo técnico, asegurándose de que la aplicación fuera terminada dentro del tiempo marcado. La rampa sigue luciendo un excelente aspecto como nuevo, incluso después de 12 meses.

FOTOGRAFÍAS

1. Inspección de la rampa antes de la aplicación
2. Aplicación de acondicionador previa a la aplicación de Belzona® 4111
3. Comienzo de la aplicación de Belzona® 4111
4. Rampa finalizada



1.



2.



3.



4.

Para más ejemplos de Belzona Know-How In Action, visite <http://khia.belzona.com>



Los productos Belzona
son fabricados bajo el
Sistema de Gestión de
Calidad, ISO 9000

UK • USA • Canadá • China
www.belzona.com

BELZONA
Reparar • Proteger • Mejorar