

BELZONA PROTEGE LAS PLACAS DE TUBOS EN INTERCAMBIADORES DE CALOR

CLIENTE / UBICACIÓN

Planta química, México

FECHA DE APLICACIÓN

Abril 2006

SITUACIÓN DE APLICACIÓN

Placas de tubos de intercambiadores de calor en una planta química

PROBLEMA

Se requería una protección contra la erosión y la corrosión en las placas de tubos para prevenir una mayor pérdida de metal, que hubiera ocasionado una fuga o pérdida de eficiencia y contaminación.

PRODUCTOS

Belzona® 1111 (Super Metal)

Belzona® 1321 (Ceramic S-Metal)

SUBSTRATO

Acero al carbono

MÉTODO DE APLICACIÓN

La aplicación fue llevada a cabo de acuerdo con los folletos Belzona de Sistema Know-How HEX-1 y HEX-3.

HECHOS BELZONA

El equipo fue puesto en servicio en tan solo 3 días, lo que representó una ganancia cercana a los 30.000 dólares.

FOTOGRAFÍAS


1. Placas de tubos corroídas
2. Granallado finalizado
3. Primera capa de Belzona® 1321
4. Aplicación completada con los corchos retirado de los tubos



1.



2.



3.



4.

Para más ejemplos de *Belzona Know-How In Action*, visite <http://khia.belzona.com>



ISO 9001:2008
Q 09335
ISO 14001:2004
EMS 509612

Los productos Belzona
son fabricados bajo el
Sistema de Gestión de
Calidad, ISO 9000

UK • USA • Canadá • China
www.belzona.com

BELZONA®
Reparar • Proteger • Mejorar