

BELZONA SELLA INSTALACIÓN DE EMBALAJE Y ALMACENAMIENTO

CLIENTE / UBICACIÓN

Compañía de cemento, Miami, Estado Unidos

FECHA DE APlicACIÓN

Abrial 2008

SITUACIÓN DE APlicACIÓN

Tejado de metal atornillado

PROBLEMA

El tejado sufría fugas en las juntas

PRODUCTOS

Belzona® 3111 (Flexible Membrane)

SUBSTRATO

Aluminio

MÉTODO DE APlicACIÓN

La aplicación fue llevada a cabo de acuerdo con el folleto Belzona de Sistema Know-How RPA-1.

HECHOS BELZONA

El cliente había utilizado previamente un sellado de silicona de bajo costo, que ofreció unos pobres resultados y permitió que se extendiera el daño a la maquinaria de control y embalaje.

FOTOGRAFÍAS

1. Juntas sin revestir
2. Aplicación Belzona® 3921 (GSC Conditioner)
3. Juntas revestidas con Belzona® 3111 y reforzadas con Belzona® 9311
4. Aplicación finalizada



1.



2.



3.



4.

Para más ejemplos de Belzona Know-How In Action, visite <http://khia.belzona.com>



Los productos Belzona
son fabricados bajo el
Sistema de Gestión de
Calidad, ISO 9000

UK • USA • Canadá • China
www.belzona.com


BELZONA
Reparar • Proteger • Mejorar