

## BELZONA RESTAURA CARCASA DE BOMBA CORROÍDA

### CLIENTE / UBICACIÓN

Distribuidor de agua potable, región de Lisboa, Portugal

### FECHA DE APLICACIÓN

Noviembre 2004

### SITUACIÓN DE APLICACIÓN

Voluta de bomba de carcasa partida para distribución de agua.

### PROBLEMA

La bomba sufría una corrosión significante.

### PRODUCTOS

Belzona® 1341 (Supermetalglide)

### SUBSTRATO

Hierro fundido

### MÉTODO DE APLICACIÓN

La aplicación se realizó de acuerdo a los folletos Belzona de Sistema Know-How CEP-5 y CEP-10.

### HECHOS BELZONA

Seis años atrás se había revestido otra bomba similar con Belzona y una inspección reciente mostró que se encontraba en perfectas condiciones, por lo que el cliente no dudó en elegir Belzona de nuevo.

### FOTOGRAFÍAS

1. Carcasa de bomba corroída
2. Salida de bomba corroída
3. Aplicación de Belzona® 1341
4. Aplicación concluida



1.



2.



3.



4.

Para más ejemplos de *Belzona Know-How In Action*, visite <http://khia.belzona.com>



Los productos Belzona  
son fabricados bajo el  
Sistema de Gestión de  
Calidad, ISO 9000

UK • USA • Canadá • China  
[www.belzona.com](http://www.belzona.com)

  
**BELZONA®**  
Reparar • Proteger • Mejorar