

BELZONA PROTEGE BASE DE TANQUE DE BUTANO

CLIENTE / UBICACIÓN

Compañía internacional de petróleo, Australia

FECHA DE APLICACIÓN

2002

SITUACIÓN DE APLICACIÓN

Tanque aislado que contiene butano a -6°C

PROBLEMA

Corrosión en la base del tanque y, al mismo tiempo, instalación de nuevos soportes de madera

PRODUCTOS

Belzona® 3211 (Lagseal)

SUBSTRATO

Acero, hormigón y madera

MÉTODO DE APLICACIÓN

La aplicación se realizó de acuerdo con el folleto Belzona de Sistema Know-How GSS-3.

HECHOS BELZONA

Los productos Belzona crean un sello flexible, impermeable y micro-poroso en la junta entre el tanque y la base para proporcionar una protección contra la corrosión a largo plazo.

FOTOGRAFÍAS

1. Vista general del tanque
2. Preparación del tanque y la base. Tanque levantado y listo para instalar los nuevos soportes de madera
3. Aplicación en proceso
4. Aplicación completada



1.



2.



3.



4.

Para más ejemplos de *Belzona Know-How In Action*, visite <http://khia.belzona.com>



ISO 9001:2008
Q 09335
ISO 14001:2004
EMS 509612

Los productos Belzona
son fabricados bajo el
Sistema de Gestión de
Calidad, ISO 9000

UK • USA • Canadá • China
www.belzona.com

BELZONA®
Reparar • Proteger • Mejorar