

## BELZONA PROTEGE TORRE DE DESTILACIÓN

### CLIENTE / UBICACIÓN

Refinería, Singapur

### FECHA DE APLICACIÓN

Abril 2001

### SITUACIÓN DE APLICACIÓN

Torre de destilación

### PROBLEMA

Corrosión Bajo Aislamiento alrededor de los anillos de soporte donde se acumuló la humedad.

### PRODUCTOS

Belzona® 5851 (HA-Barrier)

### SUBSTRATO

Acero

### MÉTODO DE APLICACIÓN

La aplicación fue llevada a cabo de acuerdo con el folleto Belzona Know-How TCC-5. El aislante fue retirado de las áreas afectadas. Posteriormente, el sustrato fue preparado y finalmente, se aplicó Belzona® 5851 sobre el sustrato caliente.

### HECHOS BELZONA

Belzona® 5851 protege de forma eficaz las áreas corroídas sin necesidad de interrumpir procesos de producción.

### FOTOGRAFÍAS

1. Vista general de la torre
2. La corrosión es evidente en los anillos de soporte
3. Aplicación en proceso
4. Aplicación finalizada



1.



2.



3.



4.

Para más ejemplos de *Belzona Know-How In Action*, visite <http://khia.belzona.com>



Los productos Belzona  
son fabricados bajo el  
Sistema de Gestión de  
Calidad, ISO 9000

UK • USA • Canadá • China  
[www.belzona.com](http://www.belzona.com)

**BELZONA®**  
Reparar • Proteger • Mejorar