

BELZONA MANTIENE LA MANGUERA EN FUNCIONAMIENTO

CLIENTE / UBICACIÓN

Compañía naviera, Canadá

FECHA DE APLICACIÓN

Noviembre, 2000

SITUACIÓN DE APLICACIÓN

Manguera de goma desgastada

PROBLEMA

Manguera de carga de cemento desgastada hasta dejar al descubierto el metal de refuerzo

PRODUCTOS

Belzona® 2311 (SR-Elastomer)

SUBSTRATO

Goma

MÉTODO DE APLICACIÓN

La aplicación se llevó a cabo de acuerdo con el folleto Belzona de Sistema Know-How SOS-12

HECHOS BELZONA

Se requería una reparación rápida y segura, para evitar la sustitución. Belzona fué la única opción.

FOTOGRAFÍAS

1. Vista general de la zona dañada
2. Eliminación de piezas sueltas
3. El acondicionador, hoja de refuerzo y Belzona® 2311 se han utilizado para llenar la zona
4. La reparación finalizada



Para más ejemplos de *Belzona Know-How In Action*, visite <http://khia.belzona.com>



Los productos Belzona
son fabricados bajo el
Sistema de Gestión de
Calidad, ISO 9000

UK • USA • Canadá • China
www.belzona.com

BELZONA®
Reparar • Proteger • Mejorar