

REPARACIONES BELZONA PARA MANGUERAS FLOTANTES

CLIENTE / UBICACIÓN

Compañía petrolera

FECHA DE APLICACIÓN

Diciembre, 1998

SITUACIÓN DE APLICACIÓN

Manguera flotante Yokohama 24"

PROBLEMA

Daños extensivos en la goma

PRODUCTOS

Belzona® 2211 (MP Hi-Build Elastomer)

Belzona® 2221 (MP Fluid Elastomer)

SUBSTRATO

Goma

MÉTODO DE APLICACIÓN

La aplicación se llevó a cabo de acuerdo con la versión modificada del folleto Belzona de Sistema Know-How SOS-12

HECHOS BELZONA

Inspeccionada en Febrero de 2000, la manguera aún seguía en buen estado. La reparación costó \$3.000: una nueva manguera cuesta \$70.000

FOTOGRAFÍAS

1. La extensión de los daños es claramente evidente
2. Aplicación de Belzona® 2221
3. Aplicación finalizada



1.



2.



3.

Para más ejemplos de *Belzona Know-How In Action*, visite <http://khia.belzona.com>



Los productos Belzona
son fabricados bajo el
Sistema de Gestión de
Calidad, ISO 9000

UK • USA • Canadá • China
www.belzona.com

BELZONA®
Reparar • Proteger • Mejorar