

BELZONA REPARA MANGUERAS FLOTANTES

CLIENTE / UBICACIÓN

Refinería, Filipinas

FECHA DE APLICACIÓN

Marzo, 2007

SITUACIÓN DE APLICACIÓN

Manguera de transporte de combustible en alta mar

PROBLEMA

El recubrimiento de goma con propiedades de flotación y aislamiento, de las mangueras transportadoras de petróleo, fue dañado por las hélices de los barcos durante el proceso de carga y descarga.

PRODUCTOS

Belzona® 2111 (D&A Hi-Build Elastomer)

Belzona® 2131 (D&A Fluid Elastomer)

SUBSTRATO

Goma

MÉTODO DE APLICACIÓN

La aplicación es llevada a cabo de acuerdo con el folleto Belzona de Sistema Know-How SOS-12.

HECHOS BELZONA

Belzona es la opción de reparación para estos casos. El reemplazo es demasiado costoso y los retrasos, inaceptables.

FOTOGRAFÍAS

1. Daño típico
2. Nuevo aislamiento adherido con Belzona
3. Cubierta exterior revestida y recompuesta
4. Reparación finalizada



1.



2.



3.



4.

Para más ejemplos de Belzona Know-How In Action, visite <http://khia.belzona.com>



ISO 9001:2008
Q 09335
ISO 14001:2004
EMS 509612

Los productos Belzona
son fabricados bajo el
Sistema de Gestión de
Calidad, ISO 9000

UK • USA • Canadá • China
www.belzona.com

BELZONA
Reparar • Proteger • Mejorar