

REPARACIONES EN APARCAMIENTO CON BELZONA

CLIENTE / UBICACIÓN

Autoridad local, Blackpool, Reino Unido

FECHA DE APLICACIÓN

Octubre 2011

SITUACIÓN DE APLICACIÓN

Techos y paredes en un aparcamiento

PROBLEMA

La carbonatación del hormigón armado causó un daño extenso en los techos y paredes, que requería una reparación urgente.

PRODUCTOS

Belzona® 4141 (Magma-Build)

SUBSTRATO

Hormigón armado

MÉTODO DE APLICACIÓN

La aplicación se llevó a cabo de acuerdo con el folleto Belzona de Sistema Know-How WPA-6.

HECHOS BELZONA

El fraguado rápido del material permitió que el aparcamiento volviera a operar con disruptpciones mínimas y la reparación pudiera ser pintada en tan sólo 3 días, que fue el tiempo requerido para completar la reparación del hormigón. La autoridad local eligió Belzona gracias a trabajos previos desarrollados con éxito en otro de los aparcamientos propiedad del ayuntamiento.

FOTOGRAFÍAS

1. y 2. Daño severo en los techos
3. y 4. Belzona 4141 aplicado sobre las superficies en altura



1.



2.



3.



4.

Para más ejemplos de Belzona Know-How In Action, visite <http://khia.belzona.com>



Los productos Belzona
son fabricados bajo el
Sistema de Gestión de
Calidad, ISO 9000

UK • USA • Canadá • China
www.belzona.com


BELZONA[®]
Reparar • Proteger • Mejorar