

LA REHABILITACIÓN BELZONA ASEGURA LA SALIDA DE INCENDIOS

CLIENTE / UBICACIÓN

Comisaría de policía, Reino Unido

FECHA DE APLICACIÓN

Noviembre 2010

SITUACIÓN DE APLICACIÓN

Escaleras de incendio

PROBLEMA

El tráfico regular de personas así como las condiciones climáticas causaron que la escalera de incendios se dañara y deteriorara, haciéndola peligrosa por riesgo de resbalones.

PRODUCTOS

Belzona® 4411 (Granogrip)

Belzona® 5111 (Ceramic Cladding)

Belzona® 6111 (Liquid Anode)

SUBSTRATO

Acero

MÉTODO DE APLICACIÓN

La aplicación fue llevada a cabo de acuerdo con la modificación del folleto Belzona de Sistema Know-How FPA-8. Se aplicó Belzona® 4411 a los escalones con agregado incorporado en gris y amarillo. Se aplicó el sistema Belzona® 5111/6111 a las barandas. Se utilizó Belzona® 1111 para suavizar las estructuras de acero corroídas.

HECHOS BELZONA

La solución fue escogida dado que es una reparación costo-efectiva y de larga duración. El cliente quedó muy satisfecho con el resultado estético de la aplicación. El sistema antideslizante Belzona proporciona un excelente agarre al mismo tiempo que mejora la visibilidad de los bordes de los escalones.

FOTOGRAFÍAS


- Estado original de la escalera de la entrada
- Estado original de la escalera de la entrada
- Aplicación terminada
- Aplicación terminada



1.



2.



3.



4.

Para más ejemplos de Belzona Know-How In Action, visite <http://khia.belzona.com>



ISO 9001:2008
Q 09335
ISO 14001:2004
EMS 509612

Los productos Belzona
son fabricados bajo el
Sistema de Gestión de
Calidad, ISO 9000

UK • USA • Canadá • China
www.belzona.com

BELZONA
Reparar • Proteger • Mejorar