

BELZONA REPARA Y PROTEGE TEJADO

CLIENTE / UBICACIÓN

Gimnasio público, Francia

FECHA DE APLICACIÓN

Julio 2002

SITUACIÓN DE APLICACIÓN

Instalación pública destinada a actividades deportivas con un área de superficie de 1.400 m².

PROBLEMA

Fugas localizadas y problemas generales de corrosión

PRODUCTOS

Belzona® 3111 (Flexible Membrane)

SUBSTRATO

Tejado de acero con revestimiento de aluminio

MÉTODO DE APLICACIÓN

Las reparaciones localizadas se llevaron a cabo de acuerdo con el folleto Belzona de Sistema Know-How RPA-1. Se logró una protección adicional contra la corrosión mediante la aplicación por pulverización del sistema Belzona® 3111.

HECHOS BELZONA

La solución Belzona detuvo las filtraciones de agua en la instalación deportiva, además de proporcionar protección contra la corrosión a toda la superficie de acero.

FOTOGRAFÍAS

1. Filtración de agua localizada
2. Reparación de las juntas
3. Extensión de la aplicación para cubrir el tejado corroído
4. Aplicación terminada



1.



2.



3.



4.

Para más ejemplos de Belzona Know-How In Action, visite <http://khia.belzona.com>



Los productos Belzona
son fabricados bajo el
Sistema de Gestión de
Calidad, ISO 9000

UK • USA • Canadá • China
www.belzona.com


BELZONA[®]
Reparar • Proteger • Mejorar