

## BELZONA REPARA Y SELLA CANALETA DE HIERRO

### CLIENTE / UBICACIÓN

Empresa logística, Lancashire, Reino Unido

### FECHA DE APLICACIÓN

Abril 2007

### SITUACIÓN DE APLICACIÓN

Canaleta tradicional de hierro fundido de 0,5 metros de ancho por 64 metros de largo

### PROBLEMA

El hierro fundido se había corroído con el paso del tiempo y las juntas se habían deteriorado permitiendo la entrada de agua en el edificio.

### PRODUCTOS

Belzona® 3111 (Flexible Membrane)

Belzona® 3921 (GSC Conditioner)

Belzona® 9311 (Reinforcing Sheet)

### SUBSTRATO

Hierro fundido

### MÉTODO DE APLICACIÓN

La aplicación se llevó a cabo de acuerdo con el folleto Belzona de Sistema Know-How RPA-9

### HECHOS BELZONA


El coste de Belzona supuso una fracción del coste de reemplazo de la canaleta de hierro fundido, que era la otra alternativa.

### FOTOGRAFÍAS

1. Canaleta corroída y taponada
2. Canaleta drenada y lista para ser preparada
3. Sistema completo de membranas flexibles reforzadas
4. Aplicación completada



1.



2.



3.



4.

Para más ejemplos de Belzona Know-How In Action, visite <http://khia.belzona.com>



Los productos Belzona  
son fabricados bajo el  
Sistema de Gestión de  
Calidad, ISO 9000

UK • USA • Canadá • China  
[www.belzona.com](http://www.belzona.com)

**BELZONA**  
Reparar • Proteger • Mejorar