

BELZONA SALVA UNA BOMBA DE LODO

CLIENTE / UBICACIÓN

Planta de tratamiento de aguas residuales en Virginia, Estados Unidos

FECHA DE APLICACIÓN

1995

SITUACIÓN DE APLICACIÓN

Bomba de lodo severamente corroída

PROBLEMA

El rodete estaba bloqueado por el óxido y no giraba.

PRODUCTOS

Belzona® 1321 (Ceramic S-Metal)

SUBSTRATO

Hierro fundido

MÉTODO DE APLICACIÓN

La aplicación se realizó de acuerdo con el folleto Belzona de Sistema Know-How CEP-5.

HECHOS BELZONA

En el pasado, esta bomba se hubiera desecharo y reemplazado con un costo de 6.500 dólares. La reparación Belzona costó 985 dólares, ahorrando al cliente más de 5.500 dólares y proporcionando años adicionales de servicio.

FOTOGRAFÍAS

1. Rodete inmovilizado por corrosión
2. Rodete y carcasa interna revestidos con Belzona® 1321 para resistir corrosión
3. La bomba reconstruida lista para volver a funcionar



1.



2.



3.

Para más ejemplos de Belzona Know-How In Action, visite <http://khia.belzona.com>



Los productos Belzona
son fabricados bajo el
Sistema de Gestión de
Calidad, ISO 9000

UK • USA • Canadá • China
www.belzona.com


BELZONA®
Reparar • Proteger • Mejorar