

BELZONA RECONSTRUYE GRIETAS EN FONDO DE PISCINA

CLIENTE / UBICACIÓN

Municipio de Coquitlam, Columbia Británica, Canadá

FECHA DE APLICACIÓN

Septiembre 2012

SITUACIÓN DE APLICACIÓN

El cliente quería mejorar el aspecto de una piscina que había estado 30 años en funcionamiento. La piscina, que se encontraba al aire libre, requería de grandes reparaciones.

PROBLEMA

Había 152.40 metros lineales de grietas en el fondo de la piscina. Éstas habían sido selladas en años anteriores con varios materiales; algunos exitosos y otros no.

PRODUCTOS

Belzona® 4111 (Magma Quartz)

SUBSTRATO

Concreto

MÉTODO DE APLICACIÓN

La aplicación fue llevada a cabo de acuerdo con el folleto Belzona de Sistema Know How FPA-1. Las grietas fueron cortadas en forma de "V" con un disco de diamante de cemento especial para eliminar el sellado antiguo y reparar los materiales ásperos del hormigón. Las grietas de 1,91 cm fueron acondicionadas y llenadas con Belzona® 4111.

HECHOS BELZONA

Belzona® 4111 presenta una alta adherencia al hormigón antiguo y por tal motivo, es un producto ideal para hacer este tipo de reparaciones. Belzona tiene experiencia en la resolución exitosa de este tipo de problemas.

FOTOGRAFÍAS

1. Eliminación del producto antiguo usado como sellador
2. Grietas preparadas y listas para ser revestidas
3. Grietas llenadas y niveladas con Belzona® 4111



1.



2.



3.

Para más ejemplos de Belzona Know-How In Action, visite <http://khia.belzona.com>



ISO 9001:2008
Q 09335
ISO 14001:2004
EMS 509612

Los productos Belzona
son fabricados bajo el
Sistema de Gestión de
Calidad, ISO 9000

UK • USA • Canadá • China
www.belzona.com

BELZONA
Reparar • Proteger • Mejorar