

BELZONA REPARA Y PROTEGE FILTROS

CLIENTE / UBICACIÓN

Hotel cinco estrellas, Egipto

FECHA DE APLICACIÓN

Diciembre 2004

SITUACIÓN DE APLICACIÓN

Filtro sectorial de las piscinas del hotel

PROBLEMA

Tras el fallo del revestimiento existente, los filtros sufrían una corrosión severa. La corrosión también causó agujeros en el cuerpo de los filtros, lo que hacía que éstos sufrieran filtraciones mientras estaban en funcionamiento.

PRODUCTOS

Belzona® Marine Metal

Belzona® 1341 (Supermetallglide)

SUBSTRATO

Acero al carbono

MÉTODO DE APLICACIÓN

La aplicación se llevó a cabo de acuerdo con los Folletos de Sistema Belzona TCC-1 & TCC-5.

HECHOS BELZONA

Los revestimientos anteriores habían fallado, causando numerosos agujeros y fugas. Se procedió al sellado de todos los agujeros con Belzona Marine Metal, mientras que Belzona® 1341 se utilizó como revestimiento protector para prevenir la corrosión futura. Se eligió Belzona 1341 debido a que está aprobado por la NSF.

FOTOGRAFÍAS

1. Vista general del filtro sectorial
2. Agujeros causados por la corrosión
3. Fallo del revestimiento anterior
4. Revestimiento completo antes de que los agujeros fueran taponados



1.



2.



3.



4.

Para más ejemplos de Belzona Know-How In Action, visite <http://khia.belzona.com>



Los productos Belzona
son fabricados bajo el
Sistema de Gestión de
Calidad, ISO 9000

UK • USA • Canadá • China
www.belzona.com


BELZONA
Reparar • Proteger • Mejorar