

BELZONA MANTIENE CERVECERA EN FUNCIONAMIENTO

CLIENTE / UBICACIÓN

Cervecería, Texas, Estados Unidos

FECHA DE APLICACIÓN

Marzo 1995

SITUACIÓN DE APLICACIÓN

Área de contención de bromo en planta cervecería

PROBLEMA

Filtración de químicos alrededor del perímetro del área de contención

PRODUCTOS

Belzona® 4311 (Magma CR1)

SUBSTRATO

Concreto

MÉTODO DE APLICACIÓN


La aplicación se realizó de acuerdo con el folleto Belzona de Sistema Know-How TCC-15.

HECHOS BELZONA

Las elevadas sanciones económicas por contaminación medioambiental se evitaron gracias a Belzona, que permitió contener las sustancias químicas y proteger el área de contención.

FOTOGRAFÍAS


1. Comienzo de los trabajos
2. Despues de la aplicación del acondicionador Belzona® 4911, se aplicó la primera de Belzona® 4311 en rojo. La imagen muestra la aplicación de la segunda capa en gris
3. Aplicación completada con el revestimiento de protección Belzona® 4311 listo para servicio



1.



2.



3.

Para más ejemplos de Belzona Know-How In Action, visite <http://khia.belzona.com>



Los productos Belzona
son fabricados bajo el
Sistema de Gestión de
Calidad, ISO 9000

UK • USA • Canadá • China
www.belzona.com

BELZONA®
Reparar • Proteger • Mejorar