

TANQUE DE DRENAJE PROTEGIDO CON BELZONA® 1591

CLIENTE / UBICACIÓN

Compañía petrolera internacional, Egipto

FECHA DE APLICACIÓN

Octubre 2006

SITUACIÓN DE APLICACIÓN

Nuevo tanque de drenaje

PROBLEMA

Se requería protección interna contra la corrosión en el tanque que contendría hidrocarburos y agua por encima de 150°C.

PRODUCTOS

Belzona® 1591 (Ceramic XHT)

Belzona® 1511 (Super HT-Metal)

SUBSTRATO

Acero al carbono

MÉTODO DE APLICACIÓN

La aplicación fue llevada a cabo de acuerdo con el folleto Belzona de Sistema Know-How TCC-5. Para asegurar una protección continua de las boquillas de diámetro pequeño, se prefabricaron injertos y se adhirieron en las mismas.

HECHOS BELZONA

Belzona® 1591 fue especificada por el cliente gracias a experiencias previas con Belzona que resultaron exitosas.

FOTOGRAFÍAS

1. Vista general del tanque
2. Aplicación de Belzona® 1591
3. Boquillas hechas con Belzona® 1511 para proteger las boquillas
4. Tanque protegido



1. 31/10/2006



2.



3.



4.

Para más ejemplos de Belzona Know-How In Action, visite <http://khia.belzona.com>



Los productos Belzona
son fabricados bajo el
Sistema de Gestión de
Calidad, ISO 9000

UK • USA • Canadá • China
www.belzona.com

BELZONA
Reparar • Proteger • Mejorar