

BELZONA AYUDA A MANTENER EN BUEN ESTADO EL TALLER DE UNA FÁBRICA DE SIDRA

CLIENTE / UBICACIÓN

Fábrica de sidra, Herefordshire, Reino Unido

FECHA DE APLICACIÓN

Junio 2011

SITUACIÓN DE APLICACIÓN

Taller de ingeniería en una fábrica de sidra

PROBLEMA

El cliente necesitaba un producto que se pudiera limpiar con facilidad, tuviera buena resistencia química y e iluminara el taller.

PRODUCTOS

Belzona® 5111 (Ceramic Cladding)

Belzona® 5911 (Ceramic Conditioner)

SUBSTRATO

Acero y ladrillo

MÉTODO DE APLICACIÓN

La aplicación se realizó de acuerdo con el folleto Belzona de Sistema Know-How WPA-2.

HECHOS BELZONA

Belzona® 5111 fue el único producto que el cliente pudo encontrar que cumpliera con todos los requisitos. Su excelente resistencia a sustancias químicas y a la abrasión facilita su limpieza, permitiendo mantener un ambiente limpio y luminoso en el taller.

FOTOGRAFÍAS

1. Aplicación del acondicionador Belzona® 5911
2. Aplicación de la primera capa de Belzona® 5111
3. Aplicación completada
4. Nueva área de trabajo más limpia y más iluminada



Para más ejemplos de Belzona Know-How In Action, visite <http://khia.belzona.com>



Los productos Belzona
son fabricados bajo el
Sistema de Gestión de
Calidad, ISO 9000

UK • USA • Canadá • China
www.belzona.com

BELZONA®
Reparar • Proteger • Mejorar