

BELZONA DEVUELVE LA HIGIENE A UNA PLANTA DE EMBOTELLADO

CLIENTE / UBICACIÓN

Fabricante de agua embotellada, Perthshire, Reino Unido

FECHA DE APLICACIÓN

Septiembre 2010

SITUACIÓN DE APLICACIÓN

Suelo de baldosas en planta de embotellado

PROBLEMA

Varias de las baldosas estaban agrietadas y rotas. Esto creó un problema potencial de higiene que requería ser solucionado para evitar la proliferación de bacterias y facilitar la limpieza del suelo.

PRODUCTOS

Belzona® 4131 (Magma-Screed)

Belzona® 5231 (SG Laminate)

SUBSTRATO

Concreto

MÉTODO DE APLICACIÓN

La aplicación se realizó de acuerdo con los folletos Belzona de Sistema Know-How FPA-1 y FPA-3. Belzona® 4131 se utilizó para remplazar las baldosas sueltas y crear una superficie uniforme antes de la aplicación de Belzona® 5231.

HECHOS BELZONA

El sistema Belzona crea una superficie nivelada y sin juntas que permite una fácil limpieza de esta área crítica. El bajo contenido en COVs y de olor del sistema supusieron un beneficio añadido para esta planta embotelladora.

FOTOGRAFÍAS

1. Baldosas dañadas en proceso de reparación con Belzona® 4131
2. Suelo nivelado con Belzona® 4131
3. Aplicación de Belzona® 5231 en color gris claro
4. Revestimiento del suelo completado



1.



2.



3.



4.

Para más ejemplos de Belzona Know-How In Action, visite <http://khia.belzona.com>



ISO 9001:2008
Q 09335
ISO 14001:2004
EMS 509612

Los productos Belzona
son fabricados bajo el
Sistema de Gestión de
Calidad, ISO 9000

UK • USA • Canadá • China
www.belzona.com

BELZONA
Reparar • Proteger • Mejorar