

## BELZONA RECONSTRUYE CARRIL DE CLARIFICADOR

### CLIENTE / UBICACIÓN

Estación de depuración de aguas residuales, Suiza

### FECHA DE APLICACIÓN

2003

### SITUACIÓN DE APLICACIÓN

Carril de clarificador

### PROBLEMA

Las ruedas causaron un desgaste de entre 2mm y 10mm en el concreto, por lo que no se movían con fluidez.

### PRODUCTOS

Belzona® 4111 (Magma-Quartz)

Belzona® 4911 (Magma TX Conditioner)

### SUBSTRATO

Concreto

### MÉTODO DE APLICACIÓN

El carril se reconstruyó con Belzona® 4111 de acuerdo con el folleto Belzona de Sistema Know-How FPA-1.

### HECHOS BELZONA

El cliente eligió Belzona frente a otros sistemas competidores gracias al completo paquete de soporte técnico y aplicación que el distribuidor Belzona ofreció.

### FOTOGRAFÍAS


1. El carril del clarificador
2. Acondicionamiento de la superficie con Belzona® 4911
3. Reconstrucción con Belzona® 4111
4. Carril reconstruido



1.



2.



3.



4.

Para más ejemplos de Belzona Know-How In Action, visite <http://khia.belzona.com>



Los productos Belzona  
son fabricados bajo el  
Sistema de Gestión de  
Calidad, ISO 9000

UK • USA • Canadá • China  
[www.belzona.com](http://www.belzona.com)

  
**BELZONA®**  
Reparar • Proteger • Mejorar