

## BELZONA "TRITURA" OTRO PROBLEMA

### CLIENTE / UBICACIÓN

Cantera, Kansas, EE. UU.

### FECHA DE APLICACIÓN

Junio 1991

### SITUACIÓN DE APLICACIÓN

Trituradora de piedra de 34 toneladas

### PROBLEMA

Durante una parada de mantenimiento, los soportes de rodamientos principales de la trituradora de 34 toneladas mostraban niveles de desgaste inaceptables.

### PRODUCTOS

Belzona 1121 (Super XL-Metal)

### SUBSTRATO

Acero inoxidable

### MÉTODO DE APLICACIÓN


Aplicación se llevó a cabo de acuerdo al folleto de Sistema Belzona Know-How MPT-7 usando Belzona 1121 (Super XL-Metal); debido al calor extremo del verano y al tiempo que era requerido para "reajustar" el equipo con una grúa.

### HECHOS BELZONA

Esta solución ahorró miles de dólares al cliente en comparación al reemplazo de nuevos soportes de rodamientos. El proyecto fue coordinado en menos de un día, con la ayuda del Consultor, quien entregó el producto y se quedó en el sitio a supervisar la aplicación por 24 horas.

### FOTOGRAFÍAS


1. Vista general de la cantera
2. Vista general de la trituradora
3. Belzona 1121 (Super XL-Metal) siendo aplicado
4. El equipo siendo ensamblado




1.



2.



3.



4.

Para más ejemplos de Belzona Know-How In Action, visite <http://khia.belzona.com>



Los productos Belzona  
son fabricados bajo el  
Sistema de Gestión de  
Calidad, ISO 9000

UK • USA • Canadá • Tailandia  
[www.belzona.com](http://www.belzona.com)