

BELZONA EVITA EL DESGASTE PREMATURO EN ESTA CORREA TRASPORTADORA

CLIENTE / UBICACIÓN

Cantera en Minnesota, EE.UU.

FECHA DE APLICACIÓN

Julio 2000

SITUACIÓN DE APLICACIÓN

Hebillas sujetadoras de la correa transportadora de una draga.

PROBLEMA

La grava transportada en las operaciones de extracción, desgastaba prematuramente las hebillas sujetadoras y creaba interrupciones imprevistas.

PRODUCTOS

Belzona 2211 (MP Hi-Build)

SUBSTRATO

Goma

MÉTODO DE APLICACIÓN

Aplicación se llevó a cabo de acuerdo al folleto de Sistema Belzona Know-How SHM-4.

HECHOS BELZONA

La reparación no fue aplicada demasiado gruesa por el brazo rascador y los saltos que podría dar al pasar por el rodillo motriz.

FOTOGRAFÍAS

1. Vista de la correa transportadora de la draga
2. Esmerilado de los bordes de la hebillas sujetadoras nuevas
3. Zona de reparación acondicionada con Belzona 2911 (QD Conditioner)
4. Aplicación de Belzona 2211 (MP Hi-Build)



1.



2.



3.



4.

Para más ejemplos de Belzona Know-How In Action, visite <http://khia.belzona.com>



Los productos Belzona
son fabricados bajo el
Sistema de Gestión de
Calidad, ISO 9000

UK • USA • Canadá • Tailandia
www.belzona.com