

BELZONA PROTEGE SUJETADORES DE LA CORREA TRANSPORTADORA

CLIENTE / UBICACIÓN

Planta de aluminio in Quebec, Canadá

FECHA DE APLICACIÓN

1990

SITUACIÓN DE APLICACIÓN

Protección de los sujetadores con bisagras en correa transportadora

PROBLEMA

La abrasión de los sujetadores de la correa transportadora causó una falla prematura y tiempo de parada no programado de la correa que transportaba carbón desde barcazas a la planta, donde se separaban las impurezas metálicas.

PRODUCTOS

Belzona 2211 (MP Hi-Build)

Belzona 2911 (QD Conditioner)

SUBSTRATO

Goma

MÉTODO DE APLICACIÓN

Aplicación se llevó a cabo de acuerdo al folleto de Sistema Belzona Know-How SHM-4.

HECHOS BELZONA

Se realizó una prueba aplicando Belzona al lado de un producto de imitación para observar y comparar el desempeño de ambos. Belzona duró tres años, mientras que la competencia falló después de una semana. Con el tiempo el limpiador de la correa transportadora se ajustó de tal forma que desgastó la reparación Belzona.

FOTOGRAFÍAS

1. Preparación de la superficie de la correa transportadora con el cepillo raspador Belzona
2. Ambas mitades acondicionadas con Belzona 2911
3. Aplicación de Belzona 2211 sobre el sujetador con bisagras
4. Aplicación terminada



1.



2.



3.



4.

Para más ejemplos de Belzona Know-How In Action, visite <http://khia.belzona.com>



Los productos Belzona
son fabricados bajo el
Sistema de Gestión de
Calidad, ISO 9000

UK • USA • Canadá • Tailandia
www.belzona.com