

BELZONA AYUDA A EVITAR PROBLEMAS DE RESBALONES

CLIENTE / UBICACIÓN

Compañía minera, Canadá

FECHA DE APLICACIÓN

Agosto 2007

SITUACIÓN DE APLICACIÓN

Tambores motorices del sistema de correa transportadora

PROBLEMA

La correa transportadora se deslizaba sobre los rodillos motrices debido al agua en el material transportado a consecuencia de las malas condiciones ambientales

PRODUCTOS

Belzona 1321 (Ceramic S-Metal)

Belzona 9221 (Surefoot Aggregate)

SUBSTRATO

Acero

MÉTODO DE APLICACIÓN

Aplicación se llevó a cabo de acuerdo al folleto de Sistema Belzona Know-How SHM-12.

HECHOS BELZONA

Dos rodillos motrices fueron tratados, y funcionaban perfectamente por un año entero, sin mostrar alguna evidencia de resbalones. El sistema Belzona Grip ha funcionado mejor que el caucho y otros sistemas de revestimiento utilizados anteriormente.

FOTOGRAFÍAS

1. Rodillo de acero
2. Despues de la preparación el revestimiento con Belzona 1321
3. Rodillo terminado



1.



2.



3.

Para más ejemplos de Belzona Know-How In Action, visite <http://khia.belzona.com>



Los productos Belzona
son fabricados bajo el
Sistema de Gestión de
Calidad, ISO 9000

UK • USA • Canadá • Tailandia
www.belzona.com