

REPARACIÓN DE UN BLOQUE DE MOTOR CON BELZONA

CLIENTE / UBICACIÓN

Fábrica de hierro y acero, Egipto

FECHA DE APLICACIÓN

Julio 2004

SITUACIÓN DE APLICACIÓN

Bloque de motor

PROBLEMA

Cavitación y corrosión en conductos de agua del bloque de motor

PRODUCTOS

Belzona 1311 (Ceramic R-Metal)

Belzona 1391 (Ceramic HT)

SUBSTRATO

Hierro fundido

MÉTODO DE APLICACIÓN

Aplicación se llevó a cabo de acuerdo al folleto de Sistema Belzona Know-How ENC-6.

HECHOS BELZONA

Es una reparación rutinaria en bloques de motor, ya que la cavitación es un problema común en esta zona del motor.

FOTOGRAFÍAS

1. Vista general del bloque
2. Área de cavitación después del granallado
3. Reconstrucción de zona de cavitación con Belzona 1311 (Ceramic R-Metal)
4. Aplicación de Belzona 1391 (Ceramic-HT) en el bloque



1.



2.



3.



4.

Para más ejemplos de Belzona Know-How In Action, visite <http://khia.belzona.com>



Los productos Belzona
son fabricados bajo el
Sistema de Gestión de
Calidad, ISO 9000

UK • USA • Canadá • Tailandia
www.belzona.com