

REPARACIÓN DE NEUMÁTICO CON ELASTÓMEROS BELZONA

CLIENTE / UBICACIÓN

Planta Procesadora, Bulgaria

FECHA DE APLICACIÓN

Diciembre 2003

SITUACIÓN DE APLICACIÓN

Neumático trasero de cargador frontal.

PROBLEMA

Un trozo de metal penetró la pared lateral del neumático

PRODUCTOS

Belzona 2211 (MP Hi-Build Elastomer)

SUBSTRATO

Goma

MÉTODO DE APLICACIÓN

La aplicación se realizó de acuerdo con la versión modificada del folleto Belzona de Sistema Know-How SHM-1

HECHOS BELZONA

El cliente insistió en la reparación de este neumático basado en su buena experiencia con las soluciones Belzona y la alternativa al costoso reemplazo. El neumático seguía en servicio casi un año después de la reparación.

FOTOGRAFÍAS

1. Tamaño del neumático claramente evidente
2. El trozo de metal y el daño que causó
3. Área preparada y acondicionada
4. Reparación de elastómero terminada



1.



2.



3.



4.

Para más ejemplos de Belzona Know-How In Action, visite <http://khia.belzona.com>



ISO 9001:2008
Q 09335
ISO 14001:2004
EMS 509612

Los productos Belzona
son fabricados bajo el
Sistema de Gestión de
Calidad, ISO 9000

UK • USA • Canadá • Tailandia
www.belzona.com


BELZONA[®]
Reparar • Proteger • Mejorar