

## BELZONA REPARA NUEVO NEUMÁTICO PARA EQUIPO PESADO

### CLIENTE / UBICACIÓN

Concesionario del Equipo. Sur-Centro Kansas, EE.UU.

### FECHA DE APLICACIÓN

Junio 2007

### SITUACIÓN DE APLICACIÓN

Un nuevo retroexcavador fue entregando al concesionario local.

### PROBLEMA

El neumático se encontró dañado al momento de hacer entrega del nuevo cargador.

### PRODUCTOS

Belzona 2311 (SR Elastomer)

### SUBSTRATO

Goma

### MÉTODO DE APLICACIÓN

La aplicación se realizó de acuerdo con el folleto Belzona de Sistema Know-How SHM-1. La superficie fue preparada con el cepillo de desbaste, y acondicionada con Belzona 2911. Las ranuras del neumático de goma fueron reparadas usando el Belzona 2311

### HECHOS BELZONA

La reparación de Belzona se completó rápidamente y su excelente resistencia a la adhesión y la abrasión asegurará que el equipo se mantenga en servicio.

### FOTOGRAFÍAS

1. Porción dañada del neumático
2. Superficie rugosa
3. Superficie acondicionada
4. Neumático reconstruido con Belzona 2311



1.



2.



3.



4.

Para más ejemplos de *Belzona Know-How In Action*, visite <http://khia.belzona.com>



ISO 9001:2008  
Q 09335  
ISO 14001:2004  
EMS 509612

Los productos Belzona  
son fabricados bajo el  
Sistema de Gestión de  
Calidad, ISO 9000

UK • USA • Canadá • Tailandia  
[www.belzona.com](http://www.belzona.com)

**BELZONA**<sup>®</sup>  
Reparar • Proteger • Mejorar