

## BELZONA REPARA ALOJAMIENTOS DESGASTADOS DE UNA NIVELADORA CATERPILLAR

### CLIENTE / UBICACIÓN

Mina de separación, Skopje, Macedonia

### FECHA DE APLICACIÓN

Noviembre 2005

### SITUACIÓN DE APLICACIÓN

Alojamientos desgastados de una niveladora Caterpillar

### PROBLEMA

Los puntos de pivote (alojamientos) de los arietes hidráulicos de la pala, se desgastaron en exceso causando serios problemas

### PRODUCTOS

Belzona 1111 (Super Metal)

### SUBSTRATO

Acero dulce

### MÉTODO DE APLICACIÓN

Aplicación se llevó a cabo de acuerdo al folleto de Sistema Belzona Know-How MPT-8.

### HECHOS BELZONA

La reparación de Belzona fue elegida porque era más fácil, más barata y más rápida que los métodos convencionales (soldadura o reemplazo), asegurando que la niveladora retornara al servicio más rápido y en una fracción del costo de reemplazo de brazos.

### FOTOGRAFÍAS

1. Niveladora Caterpillar
2. Primer plano del daño
3. Reparación en progreso
4. Reparación concluida



1.



2.



3.



4.

Para más ejemplos de Belzona Know-How In Action, visite <http://khia.belzona.com>



Los productos Belzona  
son fabricados bajo el  
Sistema de Gestión de  
Calidad, ISO 9000

UK • USA • Canadá • Tailandia  
[www.belzona.com](http://www.belzona.com)