

BELZONA GARANTIZA EL AJUSTE DE LOS DIENTES DEL CUCHARÓN DE UNA DRAGA

CLIENTE / UBICACIÓN

Industria minera, EE. UU.

FECHA DE APLICACIÓN

Junio 1999

SITUACIÓN DE APLICACIÓN

Calzos en los dientes del cucharón

PROBLEMA

La pérdida de los dientes del cucharón en la mina de carbón provoca graves problemas cuando son descubiertos en las trituradoras, causando graves daños al equipo aguas abajo.

PRODUCTOS

Belzona 1111

SUBSTRATO

Acero

MÉTODO DE APLICACIÓN

Aplicación se llevó a cabo de acuerdo al folleto de Sistema Belzona Know-How GSS-9.

HECHOS BELZONA

El uso de Belzona 1111 como calza durante el reemplazo del diente permitió un ajuste apretado y fue fácilmente reparado con un tiempo de parada mínimo.

FOTOGRAFÍAS

1. Vista general del cucharón de la draga
2. Aplicación de Belzona 1111
3. Aplicación concluida



1.



2.



3.

Para más ejemplos de *Belzona Know-How In Action*, visite <http://khia.belzona.com>



Los productos Belzona
son fabricados bajo el
Sistema de Gestión de
Calidad, ISO 9000

UK • USA • Canadá • Tailandia
www.belzona.com