

BELZONA FIJA EN SU LUGAR PLACAS DESLIZANTES DE LATÓN EN UNA DRAGA

CLIENTE / UBICACIÓN

La mina más grande de carbón de América del Norte

FECHA DE APLICACIÓN

Mayo 1999

SITUACIÓN DE APLICACIÓN

Placas deslizantes de bronce de una draga

PROBLEMA

Las placas tenían que ser fijas con cuñas

PRODUCTOS

Belzona 1321 (Ceramic S Metal)

SUBSTRATO

Bronce

MÉTODO DE APLICACIÓN

Aplicación se llevó a cabo de acuerdo a la versión modificada del folleto de Sistema Belzona Know-How GSS-9.

HECHOS BELZONA

Belzona 1321 fue puesto para proporcionar una cuña que no encoge, resolviendo el problema con éxito.

FOTOGRAFÍAS

1. La superficie preparada cubierta con Belzona 1321 al grosor de 40 micrones
2. Aplicación de Belzona 1321 en otras placas
3. Las placas de desgaste de bronce fueron invertidas y los pernos apretados en su lugar creando 100% de contacto.



1.



2.



3.

Para más ejemplos de *Belzona Know-How In Action*, visite <http://khia.belzona.com>



Los productos Belzona son fabricados bajo el Sistema de Gestión de Calidad, ISO 9000

UK • USA • Canadá • Tailandia
www.belzona.com