

IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA ANTI-DESLIZANTE

CLIENTE / UBICACIÓN

UNILEVER / Guayaquil - Ecuador

FECHA DE APLICACIÓN

Junio 2010

SITUACIÓN DE APLICACIÓN

Instalación de sistema anti-deslizante en área de lavado

PROBLEMA

El área de lavado se mantiene constantemente mojada, ocasionando riesgo laboral.

PRODUCTOS

Belzona® 5231 (SG Laminate)

Belzona® 9211 (Supergrip Aggregate)

SUBSTRATO

Epóxico

MÉTODO DE APLICACIÓN

Según Sistema Belzona Know-How:

- FPA-3 protección de suelos contra ataque químico
- FPA-8 aplicación de superficies anti-deslizantes en áreas peatonales

HECHOS BELZONA

- Adherencia superior a la falla cohesiva del sustrato
- Fácil mantenimiento
- Acabado sobresaliente
- Excelente resistencia a la abrasión

FOTOGRAFÍAS

1. Estado inicial en área de lavado
2. Preparación de superficie
3. Aplicación de Belzona® 5231 y Belzona® 9211
4. Trabajo terminado



Para más ejemplos de *Belzona Know-How In Action*, visite <http://khia.belzona.com>



Los productos Belzona son fabricados bajo el Sistema de Gestión de Calidad, ISO 9000

UK • USA • Canadá • China
www.belzona.com

