

BELZONA PROTEGE AIREADOR EN PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA

CLIENTE / UBICACIÓN

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, Columbia Británica (Canadá)

FECHA DE APLICACIÓN

Noviembre 2007

SITUACIÓN DE APLICACIÓN

El aireador usado en el proceso de tratamiento de agua

PROBLEMA

El componente soldado necesitaba protección contra la corrosión bimetalica

PRODUCTOS

Belzona® 1321 (Ceramic S Metal)

SUBSTRATO

Acero inoxidable

MÉTODO DE APLICACIÓN


La aplicación se llevó a cabo de conformidad con el folleto Belzona Know-How del sistema SHM-11.

HECHOS BELZONA


Un equipo similar construido seis años atrás y protegido con Belzona® 1321 había proporcionado un excelente servicio.

FOTOGRAFÍAS


1. Unidad aireadora terminada en el taller de fabricación después de ser granallada
2. Foto de acercamiento del equipo
3. Aplicación completa con dos capas de Belzona® 1321
4. Aireador protegido en plena operación



1.



2.



3.



4.

Para más ejemplos de *Belzona Know-How In Action*, visite <http://khia.belzona.com>



Los productos Belzona son fabricados bajo el Sistema de Gestión de Calidad, ISO 9000

UK • USA • Canadá • China
www.belzona.com

