

RECONSTRUCCIÓN CLÁSICA DE BOMBA CON BELZONA

CLIENTE / UBICACIÓN

Fabricante de cobre, Bélgica

FECHA DE APLICACIÓN

Noviembre 2005

SITUACIÓN DE APLICACIÓN

Carcasa de bomba

PROBLEMA

El flujo de agua constante en la bomba produjo erosión/corrosión en partes críticas de la carcasa.

PRODUCTOS

Belzona® 1111 (Super Metal)

Belzona® 1321 (Ceramic S-Metal)

SUBSTRATO

Acero

MÉTODO DE APLICACIÓN

La aplicación se realizó de acuerdo con los folletos Belzona de Sistema Know-How CEP-1 y CEP-5.

HECHOS BELZONA

Belzona fue seleccionado porque el cliente había tenido numerosas experiencias positivas con productos Belzona en previas aplicaciones en bombas.

FOTOGRAFÍAS

1. Reconstrucción de perfiles
2. Otra vista de los perfiles
3. Aplicación finalizada



Para más ejemplos de *Belzona Know-How In Action*, visite <http://khia.belzona.com>



Los productos Belzona son fabricados bajo el Sistema de Gestión de Calidad, ISO 9000

UK • USA • Canadá • China
www.belzona.com

