

BELZONA PROTEGE BATIDORA DE PULPA

CLIENTE / UBICACIÓN

Planta de papel, Maglio, Italia

FECHA DE APLICACIÓN

Junio 2006

SITUACIÓN DE APLICACIÓN

Cuerpo de batidora de pulpa

PROBLEMA

Desgaste por erosión-corrosión en el cuerpo y cubierta causado por la pulpa de papel.

PRODUCTOS

Belzona® 1311 (Ceramic R-Metal)

Belzona® 1321 (Ceramic S-Metal)

SUBSTRATO

Hierro fundido

MÉTODO DE APLICACIÓN

La aplicación se realizó de acuerdo con los folletos Belzona de Sistema Know-How CEP-1 y CEP-5.

HECHOS BELZONA

El equipo se había revestido con anterioridad en el año 2000 y esta aplicación se llevó a cabo para renovar el revestimiento erosionado. El costo de reemplazo de Belzona supuso una fracción del costo de reemplazo de la unidad.

FOTOGRAFÍAS

1. Interior de la batidora después del granallado. Restos de Belzona todavía evidentes
2. Cubierta después del granallado
3. Cuerpo y cubierta revestidos con Belzona
4. Cubierta de la batidora después de la aplicación



Para más ejemplos de *Belzona Know-How In Action*, visite <http://khia.belzona.com>



Los productos Belzona son fabricados bajo el Sistema de Gestión de Calidad, ISO 9000

UK • USA • Canadá • China
www.belzona.com

