

## BELZONA SELLA ÁREA DE CONTENCIÓN DE XILENO

### CLIENTE / UBICACIÓN

Planta química, Norte de Alabama, Estados Unidos

### FECHA DE APLICACIÓN

2001

### SITUACIÓN DE APLICACIÓN

El xileno derramado filtraba al exterior del área de contención.

### PROBLEMA

La EPA (Environmental Protection Agency) sugirió al cliente sellar el área de contención para prevenir filtraciones de xileno que penetraran en el suelo.

### PRODUCTOS

Belzona® 4111 (Magma Quartz)

Belzona® 5811 (Immersion Grade)

### SUBSTRATO

Hormigón

### MÉTODO DE APLICACIÓN

La aplicación se realizó de acuerdo con le folleto Belzona de Sistema Know-How TCC-15. El área fue granallada, el hormigón dañado se reparó con Belzona® 4111 y se aplicó Belzona® 5811 mediante rociado.

### HECHOS BELZONA

Otros revestimientos aplicados con anterioridad habían fallado. Después de una inspección pasados 7 años, se comprobó que la aplicación se mantenía en perfectas condiciones.

### FOTOGRAFÍAS

1. Vista general del área de contención
2. Primera capa de Belzona® 5811 aplicada
3. Aplicación finalizada



1.



2.



3.

Para más ejemplos de *Belzona Know-How In Action*, visite <http://khia.belzona.com>