

PROTECCIÓN BELZONA DE LARGA DURACIÓN PARA TEJADO

CLIENTE / UBICACIÓN

Distribuidor de Software, Reino Unido

FECHA DE APLICACIÓN

1990 y Junio 2005

SITUACIÓN DE APLICACIÓN

Cubierta a dos aguas de acero corrugado con anchos canalones a lo largo de ella. El tejado tenía varias inserciones de tuberías, conductos de ventilación y claraboyas. El tejado original fue protegido en 1990 por el Contratista Local Autorizado.

PROBLEMA

El tejado original había sido protegido con Belzona® 3111 pero la nueva extensión del tejado sufría fugas debido a los desechos y excrementos de los pájaros, que atacaban químicamente las secciones de acero revestidas de plástico. Es posible ver la corrosión en la extensión pero no en el área que fue revestida con Belzona® 3111. Se renovó la aplicación original para proporcionar otros 15 años de protección.

PRODUCTOS

Belzona® 3111 (Flexible Membrane)

SUBSTRATO

Lámina de acero corrugado revestida de plástico

MÉTODO DE APLICACIÓN

La aplicación se llevó a cabo de acuerdo con los folletos Belzona de Sistema Know-How RPA-1 y RPA-6

HECHOS BELZONA

Tras 5 años, la inspección de 2010 mostró que ambas aplicaciones seguían en excelentes condiciones y el cliente no tuvo ningún problema tras pasar el invierno más duro en 40 años.

FOTOGRAFÍAS

1. Condiciones originales en 1990
2. Daños provocados por los pájaros
3. Visita a la aplicación en 2010
4. Visita a la aplicación en 2010



1.



2.



3.



4.

Para más ejemplos de *Belzona Know-How In Action*, visite <http://khia.belzona.com>



Los productos Belzona son fabricados bajo el Sistema de Gestión de Calidad, ISO 9000

UK • USA • Canadá • China
www.belzona.com

