

BELZONA RECUBRE TEJADO PLANO Y PRETILES

CLIENTE / UBICACIÓN

Empresa de logística, Lancashire, Reino Unido

FECHA DE APLICACIÓN

Abril 2007

SITUACIÓN DE APLICACIÓN

Tejado plano de 50m² sobre la nave de almacenamiento

PROBLEMA

El deterioro del fieltro original permitió la entrada de agua en la cubierta del tejado. En particular, el fieltro se había quebrado en áreas críticas como la unión entre los pretiles y el tejado, así como en las salidas de agua.

PRODUCTOS

Belzona® 3111 (Flexible Membrane)

SUBSTRATO

Varios, incluyendo ladrillo, fieltro y plomo

MÉTODO DE APLICACIÓN

La aplicación fue llevada a cabo de acuerdo con los folletos Belzona de Sistema Know How RPA-6, RPA-8, y RPA-10.

HECHOS BELZONA

Se eligió Belzona tras el éxito de aplicaciones previas en otras partes de la factoría. La habilidad de sellar diferentes materiales y detalles, hacen a Belzona ideal para este tipo de situaciones.

FOTOGRAFÍAS

1. Área del tejado antes de ser revestido
2. Primer plano del pretil y la canaleta de salida
3. Belzona® 3111 utilizado para recubrir el tejado y el pretil
4. Trabajo de aplicación del Sistema de refuerzo Belzona® 3111 culminado



1.



2.



3.



4.

Para más ejemplos de *Belzona Know-How In Action*, visite <http://khia.belzona.com>



Los productos Belzona son fabricados bajo el Sistema de Gestión de Calidad, ISO 9000

UK • USA • Canadá • China
www.belzona.com

