

BELZONA PROLONGA LA VIDA ÚTIL DE UN NEUMÁTICO

CLIENTE / UBICACIÓN

Empresa, Industria Minera

FECHA DE APLICACIÓN

Junio 2005

SITUACIÓN DE APLICACIÓN

Neumático de un camión.

PROBLEMA

Grieta en el neumático podía ocasionar corrosión en el rin metálico.

PRODUCTOS

Belzona 2211 (MP Hi-Build Elastomer)

SUBSTRATO

Goma

MÉTODO DE APLICACIÓN

La aplicación se realizó de acuerdo con el folleto Belzona de Sistema Know-How SHM-9.

HECHOS BELZONA


Belzona 2211 permite proteger y reforzar el neumático antes que la corrosión pudiese penetrar y atacar el interior del marco del neumático.

FOTOGRAFÍAS

1. Fotografía de la maquinaria
2. Fisura antes/después de la preparación de superficie. Tenga en cuenta que se puede ver el cable de acero después de la apertura en "V"
3. Instalación de cinta de refuerzo y solapamiento con el Belzona 2211 (MP Hi-Build Elastomer)
4. Aplicación finalizada



1.



2.



3.



4.

Para más ejemplos de *Belzona Know-How In Action*, visite <http://khia.belzona.com>



Los productos Belzona son fabricados bajo el Sistema de Gestión de Calidad, ISO 9000

UK • USA • Canadá • Tailandia
www.belzona.com


BELZONA
Reparar • Proteger • Mejorar