

BELZONA MANTIENE AL CLIENTE RODANDO

CLIENTE / UBICACIÓN

Compañía de Alquiler de vehículos para Planta. Augusta, Carolina del Sur, EE.UU.

FECHA DE APLICACIÓN

Diciembre 2007

SITUACIÓN DE APLICACIÓN

Reparación de neumático

PROBLEMA

Después de que el equipo rentado terminó su trabajo, se disponía a ser devuelto cuando el operador observó un daño en el neumático que debía ser reparado inmediatamente, a sabiendas de que la unidad fue reservada bajo la condición de retornarla inmediatamente luego de realizar el trabajo

PRODUCTOS

Belzona 2311 (SR Elastomer)

SUBSTRATO

Goma

MÉTODO DE APLICACIÓN

La aplicación se realizó de acuerdo con una modificación del folleto Belzona de Sistema Know-How SHM-1. La superficie fue preparada para dejarla rugosa, con un cepillo de desbaste, acondicionada y las ranuras fueron reparadas usando el Belzona 2311.

HECHOS BELZONA

El elastómero Belzona fue elegido para este trabajo debido a su durabilidad, facilidad de aplicación y la rapidez con que podían poner la unidad de nuevo en servicio.

FOTOGRAFÍAS

1. Neumático dañado
2. Después del acondicionamiento de la superficie desbastada
3. Reparación culminada con el Belzona 2311



1.



2.



3.

Para más ejemplos de *Belzona Know-How In Action*, visite <http://khia.belzona.com>



ISO 9001:2008
Q 09335
ISO 14001:2004
EMS 509612

Los productos Belzona son fabricados bajo el Sistema de Gestión de Calidad, ISO 9000

UK • USA • Canadá • Tailandia
www.belzona.com


BELZONA
Reparar • Proteger • Mejorar