

COMPAÑÍA VOLCANIZADORA AHORRA TIEMPO Y DINERO

CLIENTE / UBICACIÓN

Compañía Volcanizadora, Sureste de Escocia

FECHA DE APLICACIÓN

Enero 1996

SITUACIÓN DE APLICACIÓN

Neumático de tractor

PROBLEMA

Se presentó un corte en el neumático penetrando hacia las paredes. La reparación no solamente se tenía que realizar por fuera sino por dentro del mismo

PRODUCTOS

Belzona 2311 (SR Elastomer)

Belzona 2911 (Elastomer QD Conditioner)

Belzona 9341 (Reinforcing Tape)

SUBSTRATO

Goma

MÉTODO DE APLICACIÓN


El área afectada (por dentro y fuera) fue raspada y luego limpiada y desengrasada. El substrato fue acondicionado usando Belzona 2911 (Elastomer QD Conditioner) y puesto a secar. Luego Belzona 2311 (SR Elastomer) fue mezclado y aplicado incorporando Belzona 9341 (Reinforcing Tape) alrededor del área dañada. El neumático se dejó fraguar.

HECHOS BELZONA

El neumático fue puesto en servicio y trabajó como si fuese nuevo. Se ahorró tiempo y dinero realizando una rápida y fácil reparación usando Belzona.

FOTOGRAFÍAS

1. Interior del neumático antes de reparar
2. Preparación de superficie en progreso
3. Reparación del interior del neumático casi finalizado
4. Reparación del exterior del neumático finalizada



1.



2.



3.



4.

Para más ejemplos de *Belzona Know-How In Action*, visite <http://khia.belzona.com>



ISO 9001:2008
Q 09335
ISO 14001:2004
EMS 509612

Los productos Belzona
son fabricados bajo el
Sistema de Gestión de
Calidad, ISO 9000

UK • USA • Canadá • Tailandia
www.belzona.com


BELZONA
Reparar • Proteger • Mejorar