

BELZONA SE APUNTA OTRO ÉXITO CON ESTA REPARACIÓN DE UNA NIVELADORA (BULLDOZER)

CLIENTE / UBICACIÓN

Compañía de construcción en Florida, EE.UU.

FECHA DE APLICACIÓN

1992

SITUACIÓN DE APLICACIÓN

Cilindro de pistón hidráulico

PROBLEMA

Durante la operación el pistón tocó una línea de alto voltaje, reventando una sección del cromo y acero originales. El daño fue bastante significativo, al punto de que el cilindro ya no era capaz de contener la presión hidráulica.

PRODUCTOS

Belzona 1111 (Super Metal)

SUBSTRATO

Acero cromado

MÉTODO DE APLICACIÓN


Aplicación se llevó a cabo de acuerdo al folleto de Sistema Belzona Know-How MPT-3.

HECHOS BELZONA

El costo de reemplazo del cilindro sería más de \$800 en 1992 y después de esta exitosa reparación, la compañía constructora se convirtió en un cliente regular.

FOTOGRAFÍAS

1. Daño al cilindro de pistón hidráulico
2. Preparación de la superficie con amoladora (esmeril)
3. Aplicación de Belzona 1111
4. Aplicación concluida



1.



2.



3.



4.

Para más ejemplos de *Belzona Know-How In Action*, visite <http://khia.belzona.com>



Los productos Belzona son fabricados bajo el Sistema de Gestión de Calidad, ISO 9000

UK • USA • Canadá • Tailandia
www.belzona.com


BELZONA
Reparar • Proteger • Mejorar