

BELZONA RETORNA AL SERVICIO UN EQUIPO PESADO RAPIDAMENTE

CLIENTE / UBICACIÓN

Taller de equipo pesado en Florida, EE.UU.

FECHA DE APLICACIÓN

1983

SITUACIÓN DE APLICACIÓN

Pistón hidráulico dañado de un cargador frontal

PROBLEMA

Pequeños trozos de roca dañaron el pistón hidráulico de este cargador frontal. Ya que la presión hidráulica no se podía mantener, este equipo estaba fuera de servicio.

PRODUCTOS

Belzona 1111 (Super Metal)

SUBSTRATO

Acero cromado

MÉTODO DE APLICACIÓN

La aplicación se llevó a cabo de acuerdo al folleto de Sistema Belzona Know-How MPT-3.

HECHOS BELZONA

Las empresas de construcción pierden grandes sumas de dinero cuando el equipo está inactivo durante un proyecto.

FOTOGRAFÍAS

1. Pistón hidráulico dañado
2. Primer plano y la extensión del daño en el cilindro
3. Preparación de la superficie con una pequeña amoladora
4. Dando acabado final usando un papel lija a la reparación




1.



2.



3.



4.

Para más ejemplos de *Belzona Know-How In Action*, visite <http://khia.belzona.com>



Los productos Belzona son fabricados bajo el Sistema de Gestión de Calidad, ISO 9000

UK • USA • Canadá • Tailandia
www.belzona.com


BELZONA
Reparar • Proteger • Mejorar