

## REPARACIÓN DE UNA CORREA TRANSPORTADORA EN UNA CANTERA

### CLIENTE / UBICACIÓN

Cantera local, Manchester, Reino Unido

### FECHA DE APLICACIÓN

Junio 2000

### SITUACIÓN DE APLICACIÓN

Correa transportadora

### PROBLEMA

Rotura de 600 mm de largo en una correa transportadora

### PRODUCTOS

Belzona 2311 (SR Elastomer)

### SUBSTRATO

Goma

### MÉTODO DE APLICACIÓN

Aplicación se llevó a cabo de acuerdo al folleto de Sistema Belzona Know-How SHM-1.

### HECHOS BELZONA

La correa funcionó bien hasta el cierre de la planta en 2004.

### FOTOGRAFÍAS

1. Vista general de la correa transportadora
2. Daño en la correa ya reparado



1.



2.

Para más ejemplos de *Belzona Know-How In Action*, visite <http://khia.belzona.com>



Los productos Belzona son fabricados bajo el Sistema de Gestión de Calidad, ISO 9000

UK • USA • Canadá • Tailandia  
[www.belzona.com](http://www.belzona.com)

