

BELZONA REPARA / REVISTE TOPES DE FRENO

CLIENTE / UBICACIÓN
SELMA / Guatemala

FECHA DE APLICACIÓN
Febrero 2018

SITUACIÓN DE APLICACIÓN
Topes de freno

PROBLEMA
Topes de freno están fabricados de aluminio los cuales se reparan con Belzona elastomérico para alargar la vida útil de los mismos.

PRODUCTOS
Belzona 2311 (SR Elastomérico)
Belzona 2911 Acondicionador
Belzona 9111 (Cleaner Degreaser)

SUBSTRATO
Aluminio

MÉTODO DE APLICACIÓN
Para preparar superficie inicialmente se eliminan residuos de aceite por medio de desengrasante; luego se aplicó sandblast (abrasivo angular Black Beauty), según norma SSPC SP10, para obtener un perfil de 75 micrones, metal casi blanco, comprobando por medio de Testex Tape, Elcometer 122; se ajustó molde para obtener espesor requerido. Se aplicó Belzona 2311 (SR Elastomer).

HECHOS BELZONA
La labor se realizó en dos días protegiendo los topes con Productos Belzona elastomérico.

- FOTOGRAFÍAS**
1. Tope de freno de Aluminio, sin revestimiento.
 2. Superficie sandblasteadada.
 3. Productos Belzona aplicados.
 4. Topes de freno terminados.



Para más ejemplos de Belzona Know-How In Action, visite <http://khia.belzona.com>

Los productos Belzona son fabricados bajo el Sistema de Gestión de Calidad, ISO 9000.

www.belzona.com

Copyright © Belzona International Limited 2021


BELZONA
Reparar • Proteger • Mejorar