

BELZONA 2211 REPARA FENDERS

CLIENTE / UBICACIÓN

Puerto de Montevideo, Uruguay

FECHA DE APLICACIÓN

Julio 2014

SITUACIÓN DE APLICACIÓN

Fenders ubicado en muelle del Puerto de Montevideo, aplicación un situ.

PROBLEMA

Debido a los golpes que ocasiona la marea golpeando contra el muelle y la presión que ejercen los buques sobre el fenders, éste se abrió. Esto ocasionó problemas para el cliente ya que a pocas llegaba un buque.

PRODUCTOS

Belzona 2911 (Elastomer QD Conditioner)

Belzona 2211 (MP Hi-Build Elastomer)

Belzona 9341 (Reinforcement Tape)

SUBSTRATO

Caucho

MÉTODO DE APLICACIÓN

Se llevo a cabo de acuerdo al folleto de sistema Belzona Know-How SOS-12.

HECHOS BELZONA

El cliente quedo muy conforme con la reparación ya que no había encontrado aún una solución para su problema. Luego de 15 meses de la reparación el fenders sigue con su labor en el muelle.

FOTOGRAFÍAS

1. Rotura del Fenders
2. Preparacion de superficie
3. Aplicacion de Belzona 2911
4. Fenders reparado



Para más ejemplos de Belzona Know-How In Action, visite <http://khia.belzona.com>

Los productos Belzona son fabricados bajo el Sistema de Gestión de Calidad, ISO 9000.

www.belzona.com

Copyright © Belzona International Limited 2021


BELZONA[®]
Reparar • Proteger • Mejorar