

BELZONA REPARA BUJE DE MAQUINA CORTADORA DE POLLO

CLIENTE / UBICACIÓN
FRISA / Guatemala

FECHA DE APLICACIÓN
Marzo 2018

SITUACIÓN DE APLICACIÓN
Maquina marca MAGURI, cortadora de pollo congelado con daños en buje.

PROBLEMA
Maquina MAGURI sufrió severos daños en los cuatro bujes por tiempo de uso causando desajuste en cada uno de ellos.

PRODUCTOS
Belzona 1212 (ST E-Metal) y Belzona 9111 (Cleaner Degreaser)

SUBSTRATO
Bronce

MÉTODO DE APLICACIÓN
Se eliminaron residuos de grasa por medio de Cleaner Degreaser Belzona 9111; luego se preparó la superficie mecanizando buje exterior metálico con Dremel; luego se mecanizo buje de bronce en torno para obtener un perfil de hilado rugoso; se reconstruyen ambas áreas para centrar de nuevo buje de bronce y se llena espacio entre buje bronce y parte del metal con Belzona 1212.

HECHOS BELZONA
Se reconstruyeron bujes en un día de trabajo con Belzona 1212, porque de no haberlo recuperado tenían que adquirir una maquina nueva, lo cual ocasionaría demoras y pérdidas en la producción, por tiempo de entrega.

FOTOGRAFÍAS

1. Maquina sin bujes se retiraron por tiempo de uso
2. Superficie del buje torneado y centrado
3. Productos Belzona aplicados en bujes
4. Aplicación terminada



1.



2.



3.



4.

Para más ejemplos de Belzona Know-How In Action, visite <http://khia.belzona.com>

Los productos Belzona son fabricados bajo el Sistema de Gestión de Calidad, ISO 9000.

www.belzona.com

Copyright © Belzona International Limited 2021