

Cas Pratique en Action

Volume FR-1 - No. 120

Ref: EN Vol. XX No. 29

BELZONA® OFFRE UNE ETANCHEITE DES LANTERNEAUX

Localisation du client

Université, Canada

Date d'application

Août 2002

Situation de l'application

Lanterneaux en aluminium

Problème

Les lanterneaux étaient situés au dessus d'une zone de rassemblement majeure et présentaient un problème d'entretien constant depuis de nombreuses années. Les fuites entraînaient également des problèmes de sécurité.

Produits

Belzona 3111 (Flexible Membrane)

Substrat

Aluminium / Plexiglass / Feutres bitumineux

Méthode d'application

L'application a été réalisée selon la procédure Belzona RPA-3.

Faits Belzona (Epargnes financières? Alternatives?

Pourquoi Belzona?)

Une fois l'application achevée en Août 2003, les fuites ont cessé d'être problématiques.

Description des photographies

- Vue des lanterneaux montrant les détails de conception du toit et des chéneaux.
- Vue plus détaillée d'une des nombreuses zones à problèmes.
- Application terminée.



1.



2.



3.

Retrouver plus de Cas Pratiques en Action illustrant des applications Belzona sur <http://khia.belzona.com/fr>



ISO 9001:2008
Q.09335
ISO 14001:2004
EMS 509612

Fabriqué en accord avec un
Système de Gestion de la
Qualité homologué par la
norme ISO 9000

Royaume-Uni • Etats-Uni • Canada • Chine
www.belzona.com